

Vantaan kaupunki
Kunnossapito

Rakennusten vuosikorjausohjelma vuodelle 2024

MYYRMÄKI

0312017 HÄMEENKYLÄN PÄIVÄKOTI (SAHRATIE 7)	Rikosilmoittimen uusiminen	Vanhaan keskukseen ei saa varaosia	5 000
0313023 NIKKARIN PÄIVÄKOTI (VAPAAANKUJA 3)	Katon reunapeltien maalaus, ulkomaalausta	Katon alareunassa räystäiden alla on noin 20 cm pelti reunus, josta on maali koko eteläpuolella lähtenyt, korjaus maalaus, hyvä tehdä pikaisesti	5 000
0314029 VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI (NIITTÄJÄNTIE 13b)	Leikkimökkiin lukittava ovi ja mökin maalaus sekä katon korjaus	Pihalla oleva leikkimökki on ahkerassa käytössä. Ilkivallan takia mökkiin tarvitaan lukollinen ovi. Myös mökin maalaus tehtävä töhryjen vuoksi. Mökin katto on lastulevyä ja sekin korjataan tai Talon julkisivu on muuten hyväkuntoinen ja hyvässä maalissa, mutta valkoiset peltiräystäät ovat keränneet sammalta ym. likaa ja viheriöivät.	7 000
0314029 VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI (NIITTÄJÄNTIE 13b)	Valkoisten viheriöivien peltiräystäitten maalaus, ulkomaalausta	Talon julkisivu on muuten hyväkuntoinen ja hyvässä maalissa, mutta valkoiset peltiräystäät ovat keränneet sammalta ym. likaa ja viheriöivät.	7 000
0315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI (SOLKIKUJA 6)	2 Desibeliovea neuvottelu ja hoitohuoneisiin (121 ja 118)	Osakorjaushankkeessa 2020 oli suunniteltuna, että kokoushuoneeseen tulisi desibeli ovi. Pidämme kokouksia lasten arkaluontoisista asioista huoltajien	4 000
0315095 PYÖRREKUJAN PÄIVÄKOTI (PYÖRREKUJA 1)	Iris siirtolähtetimen asennus	Vanhentunut siirtolähetin	3 000
9316001 KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI (KAIVOSVOUDINTIE 6)	Ilmanvaihtokanavan tiivistys ja IV-huoneen läpimenon paikkaus	Kuntoarvion mukainen ilmanvaihtokanavan uuden ja vanhan pellin välinen tiivistys ja IV-huoneeseen jääneen läpivientireiän paikkaus	10 000
9316001 KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI (KAIVOSVOUDINTIE 6)	Leikki- ja lepotilat 103 ja 104 asennetaan tekstiilimatto	Leikki- ja lepotila 104 ja pienleikkiätila 103 (pienien lasten puoli) vanha puoli . Asennetaan tekstiilimatto, sillä lattia kylmä.	5 000
9316001 KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI (KAIVOSVOUDINTIE 6)	Tiivistyskorjaukset, maanvarainen seinä henkilökunnan keittiö	Kuntoarvion mukaiset tiivistyskorjaukset vanhan rakennuksen alakerran henkilökunnan keittiöön	10 000
9317007 AS OY OSMON-SALPA (AVOIN PK SOITTORASIA+ASUNNOT)	Kattojen maalaus ledilamppujen vaihdon jäljiltä, sisämaalausta	Led lamppujen vaihto on jättänyt rumat läikät kattoon kun uudet lamput ovat erimallisia kuin aiemmat.Kattoja ei siis ole maalattu valaisinten	3 000
0317033 RAIKUPOLUN PÄIVÄKOTI (RAIKUKUJA 6 A)	Rikosilmoittimen uusiminen	Vanhaan ei saa varaosia	5 000
0317034 KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI (LINTUKALLIONKUJA 9)	Etäohjattavan Iris siirtolähtetimen asentaminen	Vanhentunut siirtolähetin	3 000
0317119 MARTINLAAKSON PÄIVÄKOTI (MARTINLAAKSONPOLKU 7)	Johtajan huoneen äänieristyksen parantaminen	Johtajan huoneessa ja henkilökunnan huoneessa käsitellään sekä lasten että päiväkodin työntekijöiden arkaluonteisia asioita nykyisellään äänieristystä ei ole lähes ollenkaan. Ovien	9 000
0317119 MARTINLAAKSON PÄIVÄKOTI (MARTINLAAKSONPOLKU 7)	Kunnolliset avattavat portit kahteen rappukäytävään	Kehärädan ja lentokentän ryhmätilojen kylmäportaot ovat vaaralliset ja niiden yläpään kaivataan kunnollista metallista valmistettua	7 000
0318006 BULDERS/ KOKOONTUMISRAKENNUS (USVATIE 15 (ENT. 9))	Pihavaraston / wc:n katon korjaus	Pihavaraston huopakatto on ihan sammaleinen, eli uusitaan huopakatto	5 000

0318006 BULDERS/ KOKOONTUMISRAKENNUS (USVATIE 15 (ENT. 9))	Pihavaraston puuseinien maalaus, ulkomaalausta	Maalataan pihavarasto ja uusitaan terassin pintalautoitus.	6 000
0318006 BULDERS/ KOKOONTUMISRAKENNUS (USVATIE 15 (ENT. 9))	Päärakennuksen huopakaton uusinta	Hirsirakenteisen mökin huopakatto on mennyt huonoon kuntoon, uusitaan huopakatto ja reunapellit. Tarkistetaan piippupellityksen kunto	8 000
0318006 BULDERS/ KOKOONTUMISRAKENNUS (USVATIE 15 (ENT. 9))	Sisämaalausta	Korjataan sisustaa maalaamalla ja hankkimalla uusi pöytä.	3 000
9318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	Pienten puolen ikkunan vaihto avattavaksi	Palotarkastaja puuttunut pienten puolen nukkumahuoneen ikkunaan ei ole hätäuloskäyntiä. Iso ikkuna pitäisi olla avattava	5 000
0318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	Kaapistojen uusimista	Päiväkodin ryhmissä on vielä jonkin verran vanhoja kaappeja jäljellä. Nämä ovat jo niin huonossa kunnossa, että osasta irtoilee kaapin ovet. Nämä	3 000
0318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	Kahden ryhmätilan lattioiden uusiminen	Pienten ryhmissä on alkuperäiset vuodelta 1984 olevat lattiamatot, joita on korjailtu, mutta silti repsottavat monesta kohtaa. Repeämät ovat	9 000
0318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	Lattian pintamateriaalin uusimista	Menninkäisten ryhmätilan lattioiden uusiminen Vinyylilankku, samalla lattialistat ja ovenkarmit maalaus.	7 000
0318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	Sisämaalausta	Ainakin kahdesta / 3 ryhmästä pitäisi seinät maalata; ovat huonossa kunnossa. Samalla vaihtaa jalkalistat.	9 000
0318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	Pihan puisen väliaidan uusiminen	Päiväkodin yläpihan ja alapihan välinen aita tulee uusiksi. Vanha aita on puinen ja jo aikansa palvellut vuodesta 1984. Aita tulisi uusiksi samanlaiseksi metalliaidaksi, kuin muutkin päiväkodin aidat.	10 000
9320004 KIMARAN PÄIVÄKOTI JA ASUKASTILA (KIMARATIE 12)	Sisäportaiden kevythionta ja lakkaus	Kevythionta ja lakkaus	2 000
0212030 PÄHKINÄRINTEEN TERV. HUOLTORAKENNUS (NUORISOTILA+KIRJASTO+HAMM.	Ilmanvaihdon korjaus ja säätö	Laajennusosan ilmanvaihtokoneessa on kuitulähteitä ,ne pitää poistaa. Sitten nuohous ja säätö	4 000
0412015 PÄHKINÄRINTEEN KOULU (MANTELIKUJA 4)	Pienkorjauksia sisätiloissa	Rehtorin huoneen äänieristys on heikko. Ovi kaiketi on säädösten mukainen, mutta mahtaa kahden oven yläpuolella oleva "kotelo" sisältää ääntä eristävää materiaalia? Koulupsykologi kertoi, että	5 000
0412015 PÄHKINÄRINTEEN KOULU (MANTELIKUJA 4)	Ruokalan akustiikan parantaminen	Koulu toivoo ruokalaan akustiikkalevyjä	10 000
0412015 PÄHKINÄRINTEEN KOULU (MANTELIKUJA 4)	Sisämaalausta	Sisämaalausta ja pienkorjauksia sisätiloissa	4 000
0414011 VAPAALANAUKEEN PALLOK.HUOLTORAK (LUHTITIE 11)	Rikosilmoittimen uusiminen	Vanhentunut laite	5 000
0415013 UOMARINTEEN KOULU (B)+LAAJENNUS (UOMARINNE 2)	Sokkelin kunnostusta	Sokkelin kunnostusta vanhan osan ja uuden laajennuksen liittymän kohdalla (julkisivu itään).	3 000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Lasten altaan laattojen puhdistus tai vaihto	Lasten altaan laattojen uusinta.	10 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Erillispesutilojen silikonisaumojen uusimista	Erillispesutilojen pesuhuoneiden silikonisaumojen vaihto naisten ja miesten pesutiloista	2 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Erillispukuhuone (M), sisämaalausta	Erillispukuhuoneen seinien maalaus	3 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Erillispukuhuone (N), sisämaalausta	Erillispukuhuoneen seinin maalaus ja paikkaus	3 000

0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Katsomon penkkien hionta ja lakkaus	Katsomon penkkien hionta sekä lakkaus.	10 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Kattopaneelien uusimista pesutiloissa	Uimahallin puoleisten naisten ja miesten pesutilojen kattopaneelien vaihto	10 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Kattopaneelien uusimista toisen kerroksen palloiluhallissa	Toisen kerroksen palloiluhalli, uusitaan huonokuntoisia kattopaneeleja.	9 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Loiskekourujen ritilöiden uusimista	Uimahallin altaisiin uudet loiskekouru-ritilät. Vanhat ovat kuluneet rikki. pakko uusia.	10 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Miesten pesutilat, silikonisaumojen uusimista	Silikonisaumojen uusimista pesutiloissa ja vessoissa	5 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Naisten pesuhuone, silikonisaumojen uusimista	Silikonisaumojen uusimista seinä/lattialiittymissä	5 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Naisten puolen höyrysauna	Höyrysaunan lasitiiliseinän saumausten korjaus	3 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Pääaltaan pohjan silikonisaumojen uusiminen	Pääaltaan pohjan silikonisaumojen uusiminen. Allastila, 25 m allas	10 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Sisämaalausta	Palloiluhallin katsomon seinän alaosan maalaus.	10 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Sisämaalausta	Kuntosalien (1, 2 ja 3) seinien maalaus	10 000
0415031 VASKIVUOREN LUKIO+LAAJENNUS (557 M2)/ VALM. 10.8.2024 (VIRTATIE 4)	Keskusradion uusiminen	Vanhaan keskusradioon ei saa enää varaosia	10 000
0415031 VASKIVUOREN LUKIO+LAAJENNUS (557 M2)/ VALM. 10.8.2024 (VIRTATIE 4)	Paloryhmän ilmaisimien uusiminen		10 000
0415031 VASKIVUOREN LUKIO+LAAJENNUS (557 M2)/ VALM. 10.8.2024 (VIRTATIE 4)	Rikkinäisten sälevarhojen uusiminen tai huoltaminen	Sälekaihtimien kunnan tarkistus ja korjaus lukion tiloissa. Osissa luokkia sälekaihtimet eivät toimi, niistä on säätövivut rikki tai verhot eivät laskeudu.	5 000
0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	1 kerroksen 2 henkilökunnan wc-tilan korjausta	Maalataan seinät , vaihdetaan led valot ja uusitaan peili ja pesutelineet. Wc 2 kappaletta, miehille ja naisille	10 000
0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Asiakas WC-tilojen korjaukset	Akuuteimmat korjaustarpeet aulan asiakas WC-tiloissa: rahastimien uusiminen, invavessan lastenhoitotason uusiminen, miesten wc:n kuivaimien ja paperitelineiden uusiminen,	6 000
0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Kiintokalusteiden uusimista	Nuorisotilojen (3 kerros) keittiökaapistojen uusiminen ja lattian kunnostus	10 000
0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Nuorisotilat 3 kerros, pienkorjauksia	Myyrmäen nuorisotila, Liesitori 1 A: Salin kattopaneelit putoavat, valaisimien korjaus ja uusiminen, suojaverkko kattoon	10 000
0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Parkkihallin ovien uusiminen/kunnostus	Ovessa on jatkuvaa korjaustarvetta.	9 000
0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Pienkorjauksia pääkäytävällä	Käytävän katto ulko-ovelta eteenpäin: Rakenteita pudonnut, ilmastointiventtiilit näkyvät, putoavat osat turvallisuusriski. Valaisimet roikkuvat.	10 000
0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Rikkinäisten ikkunoiden korjaus ja tummennuskalvot	Tummennuskalvot korkeaan ikkunaanosaan pääkäytävällä ja rikkinäisten ikkunoiden korjaus.	8 000
0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Sisämaalausta kirjaston tiloissa	Kirjastosalin ja lehtialueen valkoisten seinien maalaaminen.	5 000

0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Sisämaalausta useissa tiloissa	2.krs ja 3. krs kerho- ja tapahtumahuoneen sisäseinien maalaus Seinien maalausta Tapahtumatilassa, tietokirjanurkassa sekä	8 000
0416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIIVOSVOUDINTIE 10)	Lukkojen uusimista	Sisäovissa kaikki lukot eivät aukea kunnolla tai kieleke jää lukitusasentoon.	2 000
0416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIIVOSVOUDINTIE 10)	Ovenkahvojen uusimista	Osassa tiloista (luokkahuoneet ja muut tilat) ovenkahvat lähtevät toistuvasti irti tai niitä puuttuu.	1 000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Kuntosalien seinien maalaus, sisämaalausta	Alakerran kuntosalin seinät ovat jo melko huonossa kunnossa. Martinlaakson uimahalli on kiinni 17.7-alkaen ainakin puoli vuotta. Voisiko seinät maalata	12 000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Miesten saunojen lauteiden uusimista	Lauteiden vaihto saunat 1 ja 2	7 000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Naisten saunojen lauteiden uusimista	Lauteiden vaihto naisten sauna 1 ja 2	8 000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Sisäänkäyntikaiteen uusiminen	Aulassa miesten puolen kulkuportin yhteydessä oleva kulun este (metallikaide) on niin matala, että asiakkaat menevät siitä yli, silloin kun eivät ole	2 200
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Sisämaalausta	Metallisten ovien ja ovien karmien maalaus. Hallissa on metalliset ovet ja ovien karmit, jotka kaipaavat maalausta	5 000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Sisäportainen pintamateriaalin uusimista	Alakerran käytävä on laatoitettu alatasolta, mutta portaat ja portaiden ylätasanteet ovat edelleen kuluneet ja huonokuntoiset. Käytävän loput osat olisi hyvä saada myös laatalle ja näin käytävä	7 000
0417009 KIVIMÄEN KOULU (LINTUKALLIONKUJA 6)	Skuuttitelineitä pihaan	Pihalle asennetaan skuuttitelineitä	5 000
0417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Aulan lattian korjaus	Lisätään aulaan kivilattiaa tarjoilupöydän ympärille. Uusi tarjoilupöytä on isompi kuin vanha ja nyt lika menee kangasmattoon ja se likaantuu.	9 500
0417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Näyttämön lattian kevythionta ja maalaus	Näyttämön mustan kiinteän vanerilattian (noin 80 m2) ja näyttämön edustan (noin 20 m2, katsomotaso) kevythionta (tartunta) ja maalaus	7 000
0420001 ASKISTON KOULU (UUDENTUVANTIE 5)	Pienkorjauksia teknisen käsityön luokassa	Teknisen käsityön luokka. Luokan maalaushuoneen lavuaarin uusinta sekä huoneen maalaus.	3 000
0420001 ASKISTON KOULU (UUDENTUVANTIE 5)	Puupenkien hionta ja lakkaus	Pukuhuoneiden penkkien, käytävänaulakoiden puutasojen sekä "kaaren" penkkien hionta ja lakkaus.	5 000
0420001 ASKISTON KOULU (UUDENTUVANTIE 5)	Ulkomaalausta	Koulun ulkokatosten metallipalkkien sekä -kaiteiden uudelleen maalaus	5 000
0420006 ASKISTON KOULUN LISÄRAKENNUS (UUDENTUVANTIE 5)	Allaskaappien uusimista	Luokissa olevien lavuaarien kaapin ovet huonokuntoisia, pitäisi uusia	6 000
0517016 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON)	2B tauko- ja ruokailutilan keittiöremontti	Keittiö ja ruokailutilan keittiökaappien ja tiskialtaan uusinta, ovat jo huonossa kunnossa. ja keittiötä käytetään paljon.	8 000
0517016 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON)	Hallien betonilattoiden paikkausta	Hallien betonilattioissa pahoja kulumia ja reikiä. Lisäksi osa rautaisista hyllyjaloista on ruostunut melkein puhki, eli niiden korjausta myös.	9 000
0517016 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON)	Hallien kattojen sadevesikourujen uusinta	3 hallin vaaka-sadevesikourut ovat ruostuneet puhki, niiden uusinta	9 000
0517016 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON)	Hallien takapihan salaojaputkien ja kaivon uusinta	A - C hallien takaosan salaojaputkisto on painunut ja mennyt rikki, se pitää uusia.	8 000
0517016 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON)	IV-konehuoneen vesikatteen uusiminen	B-rapun kohdalla olevan iv-konehuoneen kattopeltien ja rännien uusiminen.	9 000

KIVISTÖ

0233006 KATRIINAN SAIRAALA (KATRIINANKUJA 4)	Hätäpoistumisteiden karhennus	Katriinan sairaala A-talo. Palotarkastuksessa tullut esille, että poistumistiet ovat liukkaita. Hätäpoistumisteistä puuttuu "karhennus"	5 000
0233006 KATRIINAN SAIRAALA (KATRIINANKUJA 4)	Sisämaalausta, osasto 5	Roskahuoneen kansi on kolhinut maalipintaa	5 000
0233006 KATRIINAN SAIRAALA (KATRIINANKUJA 4)	Sisämaalausta, osasto 7	Seinäpinnat kaivaavat maalia. Konfuusio-osaston seinäpinnat joutuvat koville	9 000
0333037 SEUTULAN PÄIVÄKOTI (KATRIINANKUJA 3)	Etäohjattavan Iris siirtolähetimen asentaminen	Vanhentunut siirtolähetin	5 000
0633009 KATRINEBERGIN ENT. PÄÄRAKENNUS (KATRIINANKUJA 5)	Etäohjattavan Iris siirtolähetimen asentaminen	Vanhentunut siirtolähetin	3 000
0323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1C)	Ilmoitustaulujen uusiminen	Talossa alkuperäiset ilmoitustaulut, jotka likaantuneet ym. Ovat niin kovaa materiaalia että kiinnittäminen esim. nastoin mahdotonta.	4 000
0323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1C)	Jumppasalin lattian parketin hionta ja lakkaus	Jumppasalin parkettilattian hiominen ja kunnostus.	6 000
0323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1C)	Kahden sisäoven uusiminen lasiaukollisiksi	Kahden huoneen ovet tulisi muuttaa lasiaukollisiksi. Sijaitsevat tilassa, jota nykyään käytetään lapsiryhmän tilana.	2 000
0423014 KANNISTON KOULU + KANNISTON PÄIVÄKOTI (KENRAALINTIE 6)	Päiväkodin sisälasiporttien uusinta	Kaikki sisälasiportit ovat huonossa kunnossa, koska saranaratkaisu ei ole kestänyt painavia lasiportteja. Korjataan loput 5 porttia puiksi.	4 500
9423045 AURINKOKIVEN KOULU+PÄIVÄKOTI+NEUVOLA (AURINKOKIVENKUJA 1)	Sisämaalausta	Kiinteistön sisäpuolen seinien uudelleen maalausta ja paikkaamista, kuluneiden ja vaurioituneiden pintojen osalta. Tarpeita vaihtelevasti tilasta	4 000
0621003 VANTAANKOSKEN ENT. LÄÄKÄRITALO (VILLENPIRTTI) (VANTAANPUISTONTIE 5 (ENT	Ulko-ovien uusinta	Kahden metallisen ulko-oven uusiminen, uudet ovet täysin metallisia, ei lasi-ikkunoita enää. Koska kohteessa paljon ilkeävaltaa.	10 000

AVIAPOLIS

0351001 ILLENPIHAN PÄIVÄKOTI (ILLENPIHA 6)	Kaappisänkyjen uusiminen ja seinien paneelien poisto Lukkarit lepohuone	Uusitaan 10 kaappisänkyä ja poistetaan paneelit niitten takaa, sillä paneelit estää kunnollisen kiinnityksen. Seinien maalaus tarvittaessa.	9 500
0351001 ILLENPIHAN PÄIVÄKOTI (ILLENPIHA 6)	Kaappisänkyjen uusiminen Kisällit lepohuone	Uusitaan 10 kpl kaappisänkyä ja poistetaan paneelit niitten takaa.	9 500
0351001 ILLENPIHAN PÄIVÄKOTI (ILLENPIHA 6)	Terassin huolto	Pinnan huoltokäsittely. Terassi vaihdettu muutama vuosi sitten, eikä sen jälkeen huollettu mitenkään.	5 000
0351019 ILLENPUISTON PÄIVÄKOTI (LÄHETILÄÄNTIE 12)	Julkisivun alaosan vaakalaudoituksen kunnostus ja maalaus	Julkisivun alaosan vaakalaudat on huonossa kunnossa ja maalissa. Maalataan ja kunnostetaan.	5 000
0351019 ILLENPUISTON PÄIVÄKOTI (LÄHETILÄÄNTIE 12)	Pihan perällä olevan mökin näkösuojalaudoitus poistetaan	Pihämökki on pihan perällä ja sinne on kätetty huumepusseja useaan otteeseen. Poistetaan näkösuojana toimiva punainen harvalaudoitus katoksen pylväiden välistä.	3 000
0350013 TAMMISTON PÄIVÄKOTI (KAURAPELLONKATU 3)	Sormisuojat raskaisiin oviin 6 kpl	Sormisuojat puuttuvat eteisten sisäovista ja käytävien väliovista.	3 000

0541004 KESKUSVARIKKO (TUUPAKANTIE 10)	2 opaskylttiä porttien viereen	Palotarkastaja on pyytänyt 2 isoa opaskylttiä jalkoineen tuloporttien viereen, jotta pelastusajoneuvot löytävät nopeasti oikeaan	8 000
0541004 KESKUSVARIKKO (TUUPAKANTIE 10)	Hallin paloposteihin vivulliset sulut	Nykyään pienet pyöreät sulkimet, paloviranomainen pyytänyt vaihtamaan ne. Palopostivipuja on 6 kpl hallissa.	2 000
0541004 KESKUSVARIKKO (TUUPAKANTIE 10)	Ikkunoiden aurinkosuojakalvotusta	Varikkohallin toimiston 8 ikkunan aurinkosuojakalvotus, koska kesällä kuumuus nousee liikaa.	2 000
0541004 KESKUSVARIKKO (TUUPAKANTIE 10)	Konehallien lattioiden betonipaikkauksia	Hallien betonilattioissa paljon pieniä reikiä, niiden paikkaaminen.	9 000
0541004 KESKUSVARIKKO (TUUPAKANTIE 10)	Konehallien ulko-ovien metallikynnysten korjausta	Korjataan noin. 5 oven metallikynnykset, ne on laitettu tyhjän päälle.	9 000
0541004 KESKUSVARIKKO (TUUPAKANTIE 10)	Nutan hallin seinän maalausta	Nutan hallin seinän maalausta. Takaseinä todella likainen, maalataan se.	4 000
0541004 KESKUSVARIKKO (TUUPAKANTIE 10)	Roskakatoksen kunnostusta	Roskakatoksen runko on hyvä, mutta kattopellit ja rännit pitää uusia. Lisäksi ulkolaudoitus pitää uusia. Pellit ja rännit aivan lopussa jo.	8 500
0541004 KESKUSVARIKKO (TUUPAKANTIE 10)	Toimistokoppien päälle kaiteet ja nostopaikka ovien kohdalle	NUTA:n hallin toimistokoppien päälle kaiteet ja nostopaikka ovien kohdalle. Tehdään turvakaiteet metallista tai tukevasta lankusta.	5 000
0651111 WINTTI/ PAKKALAN NUORISTOTILA (YLÄSTÖNTIE 35)	Etäohjattavan Iris siirtolähetimen asentaminen	Vanhentunut siirtolähetin	5 000

TIKKURILA

0061004 KAUPUNGINTALO (ASEMATIE 7)	Kellarikäytävän seinien maalaus	käytävän seinät huonossa jamassa vaalilogistiikan johdosta.	7 000
0061004 KAUPUNGINTALO (ASEMATIE 7)	Pääulko-oven invaluisikan korjaus	Invaluisikan pinta on mennyt huonoon kuntoon, uusitaan pintakerros.	7 000
0061004 KAUPUNGINTALO (ASEMATIE 7)	Toimistohuone 137 seinän maalaus	Toimistohuone 137 seinän maalaus maalarinvalkoisella.	4 000
0061004 KAUPUNGINTALO (ASEMATIE 7)	Valtuustosalin katon maalaus	Valtuustosalin katto kellastunut. on tehty kosteusmittaus, ei ole kosteutta vaan likaa kertynyt kattoon.	9 000
9061011 KIINT OY VANTAAN SÄÄSTÖTALO (Kielotie 20)	Rikosilmoittimen uusiminen	Vanhentunut rikosilmoitin	5 000
0460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Hiekkaharjun koulun tilamuutokset (1520-1521)	DB-pariovien asentaminen	4 000
0460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Kattokupuikkunoiden pellitysten tiivistyskorjaukset		4 000
0460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Purunpoisto -rakennuksen lohjenneiden rappauksen paikkakorjaukset		500
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Aikuisopiston neukkarin ja viereisen tilan yhdistäminen	Aikuisopiston tiloissa 3 kerros, yhden väliseinän poistaminen, että saadaan lisäluokkatila, kun luokkia tarvitaan lisää	6 000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Aulan miesten vessan uusiminen	Päärakennuksen kaikki wc:t ovat huonossa kunnossa. Kaipaavat pintaremonttia ja päivittämistä. Henkilökunnalta tullut toive: Henkilökunnan wc-tilat ovat aika askeettiset ja	4 000

0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Aulan naistenvessan uusiminen	On kulunut jo todella huonoon kuntoon	4 000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Henkilökunnan miesten wc-tilan uusinta	Wc tilat ovat todella huonossa kunnossa. Uudet kalusteet, seinien ja lattioiden maalaus, uusi alakatto ja LED-valaistus.	6 000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Henkilökunnan naistenvessan uusiminen	Wc tilat ovat todella huonossa kunnossa. Uudet kalusteet seinien ja lattioiden maalaus, uusi alakatto ja LED-valaistus.	6 000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Ikkunoiden tiivistystä	Ikkunoiden tiivisteet ovat hajonneet täysin, uusitaan 4 ja 5 kerrosten ikkunoiden tiivisteet. koska ovat pahiten kuluneet.	9 000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Infopisteen palveluluukun korjaus	Vahtimestarin kopin palveluluukun korjaaminen tai uusiminen. Pienkorjaukset eivät ole auttaneet kuin väliaikaisesti, eivätkä uudet osat kuten lukot sovi luukun kiskoihin kunnolla.	2 000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Julkisivun tilliseinän laastisaumojen kunnostus	Julkisivun seinän saumat ovat huonossa kunnossa, putsataan vanhat irrottaneet laastisaumat ja täytetään korjauslaastilla.	5 000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Pukuhuoneiden korjaukset	Pukuhuoneiden korjaaminen; seinien maalaus, lattian uusiminen, suihkutilojen saneeraus sekä kiinteiden kalusteiden eli penkkien/naulakoiden	9 000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Puutyöverstaan lattian kulkuväylien kevythionta ja lakkaus	Puutyöverstaan lattian kulkuväylien (arviolta 45 m2) kevythionta ja lakkaus Kohde: Vantaan opistotalo, Lummetie 5 Työjätoteutusajankohta: Puutyöverstaan lattian hionta	1 000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Pyörätelineiden uusiminen	Pihan pyörätelineiden uusiminen mieluiten kiinteillä telineillä	10 000
0461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	Etäohjattavan Iris siirtolähttimen asentaminen	Vanhentunut siirtolähttin	3 000
0461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	Kattopaneelien uusimista	Kootusti kaikkien talon huoneiden mustuneiden ja rikkiinäisten kattopaneelien vaihto. Näitä vaihdettu yksittäisistä huoneista, mutta esimerkiksi osasta asiakashuoneita 2. kerroksessa jäänyt vaihtamatta.	8 000
0461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	Luokka 10 lattian (40 m2) kevythionta ja lakkaus	Luokka 10 lattian (40 m2) kevythionta ja lakkaus Pintakäsittely siirretään myöhempään ajankohtaan vuodelta -23 vuodelle -24	1 000
0462001 DICKURSBY PÄÄKOULU (UUSI OSA 1957)+laajennus (pk) (URHEILUTIE 4)	Ilmanpoiston parantaminen	Huone 029, rehtorin kanslia Huoneessa ei ole ilmanpoistoa ollenkaan. On tutkittu mutta asialle ei ole tehty mitään.	3 000
0462001 DICKURSBY PÄÄKOULU (UUSI OSA 1957)+laajennus (pk) (URHEILUTIE 4)	Äänenvaimennusta	Huone 029, rehtorin kanslia. Tarvitaan äänenvaimennusta enemmän. Nyt kuulee hyvin, jos on esim. keskusteluja taikka puheluita menossa.	3 000
0462101 DICKURSBY SKOLA PUUKOULU (URHEILUTIE 4)	Lattian (70 m2) kevythionta ja lakkaus	Lattian (70 m2) kevythionta ja lakkaus	1 000
9462015 VARIA / HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIE) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	IVKH- tikkaiden muutokset	A-tikas Alumiininen tikas, joka on siirrettävissä. B-tikas Kiinteiden tikkaiden valmistus, maalaus ja asennus. C-Tikas Alumiininen tikas, joka on siirrettävissä. D-tikas Nykyisten tikkaiden saumojen	7 000
9462015 VARIA / HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIE) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	D2079 Kattolevyjen vaihto	Haittaeläinten jälkien korjaaminen kattolevyt vaihtamalla.	500
9462015 VARIA / HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIE) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	Pyöräkatoksen korjaus	Metallitolpat ruosteessa, lahovaurioiden korjausta, räystäspelttien uusintaa, katon tarkastus.	5 000
9462015 VARIA / HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIE) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	Tennistie 1 A-aulan lattian korjaus (asbestipurku)	Aulan lattiasta puuttuu paloja, ja alla on asbestia.	5 000
0462020 TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 53)	Etäohjattavan Iris siirtolähttimen asentaminen	Vanhentunut siirtolähttin	3 000

0462020 TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 53)	Kierreportaan lakkaus ja liukuesteen teippaus	Auditorion toiseen kerrokseen menevien puuporrasaskelmien hionta ja lakkaus. Liukuestenauhat ovat pahasti kuluneet ja menettäneet pitoa . Portaita on 22 kpl ja leveä	5 000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Allastilan lattiasaumojen uusimista	Allastilassa epoksisaumamat ovat kuluneet ja keräävät näin ollen bakteereja ja likaa. Niiden puhtaanapito on hankaloitunut. Saumojen uusinta olisi tarpeen.	9 000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Allastilassa kabinetin ikkunan karmit vaativat korjaamista	Allastilassa kabinetin ikkunan karmit vaativat korjaamista	10 000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Erillispukuhuoneen (M) seinien maalaus	Pukuhuoneessa olevan erillispukukopin seinien paikkaus ja maalaus	8 000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Erillispuolen pukutilat ja pesutilat	Penkkien hionta ja lakkaus ja pesutilan penkin lauteiden uusinta	4 000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Erillissaunojen lauteiden uusimista	Lauteiden uusinta. Erillissaunat N ja M	5 000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Hyppytornin mattojen liimaus	Hyppytornin mattojen saumoista kulmat pitäisi liimata	2 000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Hyppytornin rappusten korjaus	Hyppytornin rappuset tasolta 3 tasolle 5 pitää korjata. Nyt riskinä on, että portaita käyttävä loukkaa itsensä rappusten takareunaan, koska askelman rakenne on painunut ja takareuna	9 000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Miesten pisuaarien kunnostusta	Miesten puolen pukutiloissa olevat pisuaarit pitäisi huoltaa tai jos vikaa on -korjata. Nyt pisuaarit keräävät virtsakiveä. Annakaisa Kaartinen	3 000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Naisten pesuhuoneen wc-tilojen pönttöjen ympäriltä silikonin vaihto	Naisten pesuhuoneen wc-tilojen pönttöjen ympäriltä silikonin vaihto	2 000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Naisten puolen pesutilan kattolevyjien uusinta	Kattolevyt hapertuvat, ne pitää vaihtaa. Myös Pukuhuoneen levyt pitää tarkistaa	9 000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Naisten saunan suojaritilän uusiminen	Naisten isompi sauna. Saunan kiukaan edessä olevan suojaritilän puuosat ovat mustuneet. Ne pitää uusia.	2 000
0463010 PELTOLAN KOULU (LUMMETIE 27)	Etäohjattavan Iris siirtolähtimen asentaminen	Vanhentunut siirtolähtetin	3 000
0463010 PELTOLAN KOULU (LUMMETIE 27)	Puuportaiden uusiminen vesikatolla		2 000
0463010 PELTOLAN KOULU (LUMMETIE 27)	Vesipeltien ja kattokupuikkunoiden tiivistys tai tiivistysten uusiminen		8 000
0463010 PELTOLAN KOULU (LUMMETIE 27)	Väestönsuojan luukun korjaaminen tiiviiksi		500
0463014 VIERTOLAN KOULU/ JOKIRANNAN YKSIKKÖ (ENT.JOKIRANNAN KOULU)	Ikkunoiden liittymien tarkistus ja tiivistys		4 000
0463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIEN YKSIKKÖ (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	Keittiöseinässä halkeama	Keittiön sosiaalitalan seinässä iso halkeama	1 000
0465007 HIEKKAHARJUN VAPAA- AIKATILAT (36) (LEINIKKITIE 36)	Uusi ulko-ovi alakertaan	Uusi Ulko-ovi alakertaan, vanha puu-ovi on turvonnut ja sitä ei saada enää korjattua toimivaksi.	4 500
0465007 HIEKKAHARJUN VAPAA- AIKATILAT (36) (LEINIKKITIE 36)	Uusi ulko-ovi yläkertaan	Halutaan yksi uusi ulko-ovi yläkertaan lasi-ikkunalla. vanha on huonossa kunnossa.	4 000

9465020 SIMONKYLÄN KOULU (KOIVUKYLÄNTIE 52)	Turvallinen pääsy ilmanvaihtokonehuoneeseen	AVI:n työsuojelutarkastuksen mukaisesti: "Sisäkaton luukusta laskettiin alas teleskooppimalliset ns. "ullakotikkaat", joiden ylin	3 000
9465020 SIMONKYLÄN KOULU (KOIVUKYLÄNTIE 52)	Lämmönjakohuoneen lattian huoltokäsittely		3 000
0465020 SIMONKYLÄN KOULU (KOIVUKYLÄNTIE 52)	Puku- ja pesutilojen päätelaitteiden uusiminen		5 000
0469008 KYRKOPY SKOLA LISÄRAKENNUS (PAPPILANKUJA 6)	Ikkunautojen ja ikkunakarmien kunnostus	Ikkunautojen ja ikkunakarmien tarkastus, kunnostus ja maalaus tarpeen mukaan.	3 000
0469008 KYRKOPY SKOLA LISÄRAKENNUS (PAPPILANKUJA 6)	Puu-ulkopuitteiden kunnostus, kuistin tolppien huoltomaalaus.	Puu-ulkopuitteiden kunnostus, puitteiden välitilojen karmin alapinnan putsaus ja tarvittaessa huoltomaalaus, kuistin tolppien huoltomaalaus.	10 000
0469008 KYRKOPY SKOLA LISÄRAKENNUS (PAPPILANKUJA 6)	Syöksytorvien mutkien vaihto	Sadevesijärjestelmän syöksytorvien suorakulmien mutkien vaihto 70°puolipyöreäksi	5 000
9469016 HELSINGE SKOLA (YLÄSTÖNTIE 3)	Jalkalistojen paikkausmaalaus	Jalkalistat ovat kuluneet (viimeksi maalattu v 2003?) tarvitsevat päivytystä	5 000
9469016 HELSINGE SKOLA (YLÄSTÖNTIE 3)	Sisämaalauksia	Seinien maalauksia	9 558
0568091 TUKIKOHTA/ RAKENNUS D/ KATOS+JÄTEHUONE (KOISOTIE 10)	Sähkökeskusten ympärille sadesuoja	B, C ja D halleissa valuu katolta vesiä sähköpääkeskusten päälle, ne pitää suojata jollain vettä kestäväällä materiaalilla.	10 000

KOIVUKYLÄ

0370001 PIILIPUUN PÄIVÄKOTI (PIILIPUUNPOLKU 2)	Rikosilmoittimen uusiminen	Vanhentunut laite	5 000
0371029 ILOLAN PÄIVÄKOTI (HANURIKUJA 3)	Sisämaalausta	Sisäpinnoilla maali on kulunut paikoin.	10 000
0372001 ULRIKAN PÄIVÄKOTI (ULRIKANKUJA 5)	Pihaan uusi aurinkosuoja	Aurinkosuoja pihalle	10 000
0372001 ULRIKAN PÄIVÄKOTI (ULRIKANKUJA 5)	RAU päivitys	Nykyinen vanhentunut	10 000
9372006 REKOLANMÄEN PÄIVÄKOTI (HANSINKATU 4)	Märkäeteisiin lisää kenkähyllyjä	Isojen lasten märkäeteisiin, 2 ryhmään, tarvitaan lisää kenkähyllyjä. Tarpeen voisi selvittää käyttäjien/päiväkodin johtajan kanssa. Mahdollisesti allaspöytä muutetaan pienemmäksi. Pyritään	7 000
0372006 REKOLANMÄEN PÄIVÄKOTI (HANSINKATU 4)	Pienten lasten wc-tilan kalusteiden muutos	Nykyinen lastenhoitopöytä vaihdetaan seinäkiinnitteiseksi hoitopöydäksi, esim. Woodin malli. Poistetaan seinäkaapit ja hyllyt. Uusitaan seinälle valkeat Sovellateräshyllyt hoitovarusteiden	7 000
0374020 RAUTKALLION PÄIVÄKOTI (RAUTKALLIONKATU 5)	Uudet hiekkalaatikot vanhojen tilalle		5 000
0374092 KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI (KOSKENNISKKA 2)	Lattian korjaus, keittiö	Lattian korjaus, keittiö	10 000
0374092 KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI (KOSKENNISKKA 2)	Sisäkaton korjaus, kettiö	Sisäkaton korjaus, keittiö	7 000

0470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN (ENT. TALVIKKITIE) TOIMIPISTE (TALVIKKITIE 119)	Esiintymislavan lattian kevythionta ja maalaus	Esiintymislavan lattian kevythionta ja maalaus	1 000
0471007 IOLAN KOULU+LAAJENNUS (EPINKOSKENTIE 5)	Rikosilmoittimen uusiminen	Esiintymislavan pintakäsittely siirretään eri vuodelle Vanhentunut laite	8 000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35)	Koivukylän koulun luokan 1.130 oven siirto	Koivukylän koulun luokan 1.130 oven siirto	10 000
0474019 RAUTPIHAN PÄIVÄKOTI (ENT.RAUTKALLION KOULU) (RAUTKALLIONKATU 7)	Etäohjattavan Iris siirtolähetimen asentaminen	Vanhentunut siirtolähetin	3 000

KORSO

0383005 MINKKIPUISTON PÄIVÄKOTI/ ei luovuta vielä (MINKKITIE 16)	Etäohjattavan Iris siirtolähetimen asentaminen	Vanhentunut siirtolähetin	3 000
9383015 ASUNTOSÄÄTIÖ/KÄÄRMETALO METSOLAN PÄIVÄKOTI	Etäohjattavan Iris siirtolähetimen asentaminen	Vanhentunut siirtolähetin	3 000
0383033 METSOLANMÄEN PÄIVÄKOTI (SOPELIPOLKU 4)	Etäohjattavan Iris siirtolähetimen asentaminen	Vanhentunut siirtolähetin	3 000
0481001 VIERUMÄEN KOULU/ RIEKKO (LEHMUSTONTIE 9)	Julkisivun pellitys	Sisäpihan julkisivun sokkelissa on luja- levyä ja sitä potkitaan hajalle tasaisesti.	6 000
0481013 RUUSUVUOREN/HANALAN KOULU (KISATIE 21)	DB-oven asentaminen	Asennetaan DSB-ovi tilaan 2.051 huoneen ja käytävän välissä.	4 000
0481013 RUUSUVUOREN/HANALAN KOULU (KISATIE 21)	Tilamuutos	Taiteseinän purku ja kiinteän ääntäeristävän seinän asentaminen luokkien 2.053 ja 2.054 välissä.	5 000
0482016 MIKKOLAN YHTENÄISKOULU (LYYRA) (LYYRANPOLKU 2)	Etäohjattavan Iris siirtolähetimen asentaminen	Vanhentunut siirtolähetin	3 000
9485001 JOKIVARREN KOULU+PALLOKENTÄN SUOJARAK. (SORVATIE 16)	Kuistien kunnostaminen	Kuistien tolppien ja alakattojen maalaus	4 000
9485001 JOKIVARREN KOULU+PALLOKENTÄN SUOJARAK. (SORVATIE 16)	Ulkorappauksen korjauksia		4 000
0486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	Kiipeilyköysien korjaus	Yhdestä salin katossa roikkuvasta kiipeilyköysikiskosta stoppari rikki. Köysiä ei voi käyttää.	1 000
0486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	Näyttämön verhojen uusiminen/korjaus	Salissa olevien näyttämön verhojen korjaus/uusiminen. Verhot ovat repeytyneet ja käyttökelvottomat. Hankaloittaa salitilaisuuksien järjestämistä siirrettävän lavan kanssa.	7 000

HAKUNILA

0394015 HÅKANSBÖLEN PÄIVÄKOTI (LAUKKARINNE 5)	Märkäeteisten kalustemuutoksia	Ritilähyllyt uusitaan leveämmiksi esim. Jamito- kenkähyllyiksi	3 000
0490003 VARASTO (sauna+varasto) (HETBACKANTIE 3)	Julkisivujen kunnostusta ja maalausta	Varastojen kunnostus ja maalaus jäi tekemättä ison remontin yhteydessä.	10 000
0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Altaat ja lattia puutyöluokka	Teknisen luokan maalaamon lattia kunnostus tai kunnon pesu ja lavuaarien uusiminen.	5 000
0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Jalkalistat uusiksi	Jalkalistat huonossa kunnossa luokahuoneessa 2021. Tarvetta uusimiseen muissakin vanhan puolen luokissa.	3 000
0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Käytävien kattolevyjen uusinta jäänyt kesken	Vanhon ja huonokuntoisten kattolevyjen uusiminen jäänyt kesken: vanhan puolen käytävät ja luokat	5 000
0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Lattiamateriaaleissa reikiä	Lattiamateriaaleissa reikiä luokahuoneissa 1007,1011,1015 2027,2026,2025,2024,2022, 2010, 2005 , reiät tulleet siirretyistä kalusteista koska vaha-aine "liimaa" kalusteiden jalat kiinni lattiaan .	10 000
0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Lisähyllytila soittovälineille.	Varastoon pitäisi saada hyllytilaa enemmän , ettei soittovälineet ole lattialla ja siivouksenkin vuoksi tavaraa ei saisi olla lattialla. Onko mitenkään	5 000
0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Puiset kynnykset huonossa kunnossa	Vanhalla puolella luokahuoneiden puiset kynnykset ovat huonossa kunnossa , palasia irti ja lakka kulunut kokonaan pois	5 000
0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Seinien maalaamisia	Käytävätilojen ja luokkien kunnostusmaalaaminen.	10 000
0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Vanhanpuolen käytävän kiinteiden penkkien uusiminen	Nykyiset penkit ovat huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä.	3 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Puukaiteiden korjaus	Sisäportaiden rikkiäisten puukaiteiden korjaus: osittain vaihto uusiin osiin, osittain lakkapinnan uusiminen, koska siitä lähtee tikkuja irti.	5 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Kolmannen kerroksen wc- tilojen kunnostus	WC-tilojen pintojen kunnostus: maalaus, graffitien poistot, kattopaneelien korjaukset.	3 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Liikuntasalin lattian reikien paikkauksia	Liikuntasalin lattian reikien paikkauksia	5 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Liikuntasalin seinien alaosien korjauksia	Liikuntasalin seinien alaosien korjauksia	5 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Maalaukset eri tiloissa	Maalipinnat huonossa kunnossa: liikuntasalin seinät, ovien karmit kerroksessa 3, ovien pinnat luokissa 319 ja 3110, yläaulan seinä	10 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Ruokalan aulan kaiteiden korjaus/vaihto	Metallikaiteiden korjaus/vaihto lasiksi	10 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Tuuletusikkunan alakarmin korjaus	Luokan 322 tuuletusikkunan alakarmi on vettynyt ja rikkoutunut. Se pitää korjata.	1 000
9494012 LEHTIKUUSEN KOULU / HAVU (ENT.HAKUNILANRINTEEN KOULU) (HIIRAKKOTIE 18)	Sisäseinien huoltomaalaus	huoltomaalauksia	10 000

0494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Lauteiden uusiminen miesten ja naisten saunat	uusitaan lauteet 3 saunasta	9 000
0494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Pukuhuoneen pukukaappien penkkien hionta ja maalaus On VK -21 ohjelmassa	Pukuhuoneiden penkeistä korkkaa lastut tms. ylös, aiheuttaen paljaalla pepulla istuttaessa riskin haavan tai naarmun syntymiseksi.	4 000
0494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Tolpan uusiminen	Valvojen kopissa oleva ruosteinen tolppa, jonka sisällä kulkee sähköjohtoja on ruosteessa. Mahdollisesti ainoa keino on uusia koko tolppa.	1 500
0495009 RAJAKYLÄN KOULU LISÄRAKENNUS 2 (LATUKUJA 1)	Profiloitupeltilevyinen ulkoseinän pesu ja korjaukset	Profiloitupeltilevyinen ulkoseinän pesu ja pilarin päällyste-elementtien korjaukset	10 000
0495009 RAJAKYLÄN KOULU LISÄRAKENNUS 2 (LATUKUJA 1)	Puuelementtien kunnostaminen	Ikkunoiden välissä olevia puuelementtejä otetaan irti, kevythiotaan ja peitetään kuultavalla puunsuojalla.	5 000
0495009 RAJAKYLÄN KOULU LISÄRAKENNUS 2 (LATUKUJA 1)	Ulkoseinän halkeamien korjauksia	Halkeama on korjattava	1 000
0495009 RAJAKYLÄN KOULU LISÄRAKENNUS 2 (LATUKUJA 1)	Ulkovarastojen huoltomaalaus	Ulkovarasto on huoltomaalattava.	2 000
9495001 RAJAKYLÄN KOULU+ASUNTOLA (LATUKUJA 1)	Puutyöluokan altaiden uusinta	Puutyöluokan altaiden uusiminen , vanhat alkuperäiset altaat maalissa ja huonossa kunnossa muutenkin	3 000

MUUT (Vantaan ulkopuoliset kohteet)

Ei vuosikorjaustöitä

Ei vuosikorjaustöitä vuodelle 2024

1 224 758